


# Vibrationen


Sonntag, 31. August 2014  
15:23

17.05.2015




Im Flug, leichte Drift und hoher Gesamtvibrationswert

18.05.2015




Nur Pyro 30-14 mit Ritzel

22.05.2015



Ohne Hauptrotor und Heckrotor



Mit Hecknabe und Blatthaltern (alte Version)