



## SJM-Sparrow 3D Reparatur



Kreisel GY-401  
Unzureichende, weiche Kreiselmontage mit  
Sechs Lagen Spiegelband (Doppelklebeband)



Kreisel GY-401  
Zweckmäßige Kreiselmontage mit z.B.  
Conrad-Servo-Klebeband



Blattschmied Xtro 240mm Draufsicht  
Links: Unbearbeitetes Original Rotorblatt  
Rechts: Funktionsunfähig durch Nachbearbeit  
an der der Blattwurzel – konisch geschliffen



Blattschmied Xtro 240 mm Seitenansicht  
Links: Unbearbeitetes Original Rotorblatt  
Rechts: Funktionsunfähig durch Nacharbeit  
der Blattwurzel - konisch geschliffen