

VStabi USB-Installation Windows 7 64bit

Als erstes auf der VStabi Homepage den neuesten USB-Treiber runterladen, und die neueste VStabi Version.

<http://www.vstabi.de/download/index.html>

Das VStabi-Programm sollte bereits installiert sein.

Ich hab mehrere Schritte durchprobiert.


Diesen konnte ich mehrmals nachvollziehen, und war der kürzest mögliche Weg.

Also Start Button




msconfig


ins Suchfeld eingeben




Enter




Starten




Tools




Regler nach unten und OK



Installiere den USB-Treiber in den vorgegebenen Pfad !!
dann geht nachher copy paste




Beim installieren erscheint diese Meldung....einfach trotzig installieren



USB-Kabel verbinden und die nächste gruselige Meldung kommt

Einfach schließen



Das **dseo** Programm öffnen


Test Mode anklicken

Next



Dann noch

Exit




Nun der erste **reboot**



Das **dseo** Programm wieder öffnen

Sign a system file


Next





C:\Windows\System32\Drivers\SiLib.sys



Und nochmal für den zweiten treiber




C:\Windows\System32\Drivers\SiUSBxp.sys



Kabel ist abgesteckt und ein neuer


reboot

VStabi öffnen



USB-Kabel anstecken und Spannung auf VStabi geben

Tja.....jetzt sollte es so aussehen




Das kleine grüne Lämpchen sollte brennen ☺

Notvariante

Sollte es dennoch nicht funktionieren, kopiert die 2 Treiber aus dem X64 nochmal mit der Hand in folgendes Verzeichnis

Windows/System32/driver



Signiert nochmals beider Treiber.

Reboot

Und wenns dann nicht geht, wendet euch an VStabi, welche wirklich einen sehr freundlichen Support haben.